

VAZAMENTOS NO INTERIOR DOS APARTAMENTOS

Após notarmos um aumento considerável do consumo de água dos apartamentos foi realizada uma vistoria dentro de 86 apartamentos, pudemos perceber que vários apartamentos estão com pequenos vazamentos (torneira e chuveiro pingando, vaso sanitário, etc).



Pedimos uma **atenção** especial em verificar todos estes “escapes”, pois refletem diretamente no aumento do valor que é cobrado na cota condominial a título de água medida.

Observar todos os cômodos sem esquecer da dependência de empregada e comunicar à Recepção do seu bloco **imediatamente**.

CEDAE - GOSTO RUIM NA ÁGUA



Comunicado oficial da CEDAE:

A água distribuída no Rio de Janeiro **encontra-se dentro dos padrões de potabilidade e consumo**. Os resultados da análise das amostras por laboratório externo apresentaram traços de geosmina/Mib em níveis muito baixos, o que explica as alterações de gosto e odor, mas ainda assim atende aos parâmetros do Ministério da Saúde.

Assim sendo quando a água não estiver com o gosto ruim o Condomínio fará a limpeza dos reservatórios e posterior análise da água, o que será amplamente divulgado.

A troca dos refis dos filtros/purificadores podem ser trocados após todo este processo.

MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Orientamos que ao comprar novos aparelhos ou quando for realizar a manutenção anual que fiquem atentos quanto a **troca/instalação da mangueira do dreno, a ausência desta troca é a maior origem de pinga-pinga**.

Não é obrigação do Condomínio realizar esta instalação quando há esta contratação.

